

# V-Angle TUFF 取付不可車種リスト

メーカー	車種	型式	年式	タイプ	適合形状	取付不可理由 及び 注意事項
トヨタ	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H17.2~H22.11		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
		KSP/NCP/NSP13#系	H22.12~H28.12		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	FJクルーザー	GSJ15W	H22.10~		H4	ハイビームインジケータが点灯
	MR-S	ZZ30	H11.10~H19.4		H4	ハイビームインジケータが点灯
	カローラ	AE/CE10#G系	H9.5~H12.7		H4	後方スペースがないため
		CE/NZE/ZZE12#系	H12.8~H16.3		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	カローラアクシオ	NZE/NRE16#系	H24.5~H27.2		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	カローラランクス・アレックス	NZE/ZZE12#系	H13.1~H14.8		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	クラウン	JZS15#	H7.8~H11.8		H4	ハイビームインジケータ不具合
	シエンタ	NCP8#系	H15.9~H22.10		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	スーパーキー	S221E/S231E	H12.9~H15.3		H4	ハイビームインジケータが点灯
	スプリンター	E11#系	H9.4~H12.7		H4	後方スペースがないため
	ハイエース	TRH200系	H16.8~H19.7		H4	ハイビームインジケータが点灯、後方スペースがないため
		TRH200系	H19.8~H24.4		H4	ハイビームインジケータが点灯、後方スペースがないため
		KDH/TRH2##系	H24.5~		H4	ハイビームインジケータが点灯、後方スペースがないため
	ハイラックスサーフ	KZN/RZN/VZN18#	H7.12~H10.7		H4	ハイビームインジケータ不具合
		KDN・KZN・RZN・VZN18#	H12.7~H14.10		H4	ハイビームインジケータ不具合
	パッソ	KGC/QNC1#系	H16.5~H22.1		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	パッソセツテ	M502・512	H20.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ピクシスポック	LA300・310	H24.5~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ピクシストラック	S500U	H26.9~		H4	後方スペースがないため
	ピクシスバン	S3#1	H24.8~		H4	後方スペースがないため
	bB	QNC2#系	H20.10~H26.7		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	プリウス	NHW20	H15.9~H21.4		H4	後方スペースがないため
	プレミオ	AZT/NZT/ZZT24系	H13.12~H19.5		H4	後方スペースがないため
	ポルテ	NSP14#系	H24.6~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	マークII	LX/GX/SX/JZX9#	H4.10~H8.9		H4	光度不足のため
	ラウム	EXZ1#系	H11.8~15.3		H4	後方スペースがないため
	ラクティス	NCP/SCP10#系	H17.9~H22.10		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
		NCP/NSP12#系	H22.11~H26.4		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
ランドクルーザープラド	KZJ/VZJ90系	H8.5~H14.9		H4	ハイビームインジケータが点灯	
ルーミー	M900A・M910A	H28.11~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
レジアスエース	TRH/KDH2##	H16.8~H22.6		H4	ハイビームインジケータが点灯	
	TRH/KDH2##	H22.7~H24.4		H4	ハイビームインジケータが点灯	
	TRH/KDH2##	H24.5~H25.11		H4	ハイビームインジケータが点灯	
	TRH/KDH2##	H25.12~		H4	ハイビームインジケータが点灯	
ニッサン	インフィニティQ45	HG50、G50	H1.10~H9.7		H4	特殊回路のため
	e-NV200	W11	H26.6~		H4	シェードに干渉するため
	AD/ADエキスパート	Y12	H18.12~H28.11		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	NT100クリッパー	DR16T	H25.12~		H4	後方スペースがないため
	NV100クリッパー	DR64V	H25.12~		H4	後方スペースがないため
	NV100クリッパーリオ	DR64W	H25.12~		H4	後方スペースがないため
	NV150AD	Y12	H28.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	NV200	M20	H21.5~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	NV350キャラバン	E26	H24.6~		H4	後方スペースがないため
	エキスパート	W11系	H11.6~H19.1		H4	
	エクストレイル	T30系	H12.10~H19.7		H4	後方スペースがないため
	オッティ	H91W	H17.6~H18.9		H4	ウォッシャータンクと干渉のため
		H92W	H18.10~		H4	光度不足のため
	キャラバン/ホームー	E25	H13.4~		H4	後方スペースがないため
		クリッパー	U71/72	H15.9~H25.11	バン	H4
	クリッパーリオ	U7#W系	H19.6~H24.1		H4	後方スペースがないため
	ジューク	F15	H22.6~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ステージア	M35	H13.10~H19.6		H4	ハイビームとフォグ兼用のため
	ティーダ	C11	H16.9~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	デイズ	B21W	H25.6~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	デイズルークス	B21A	H26.2~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	テラノ	R50	H11.2~H14.8		H4	後方スペースがないため
	ノート	E11	H17.1~H24.8		H4	後方スペースがないため
	マーチ	K13	H22.7~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	リパティ	M12	H13.5~H16.12		H4	ハイビームとフォグ兼用のため
	リーフ	ZE0	H22.12~		H4	樹脂カバーに干渉するため
	ルークス	ML21S	H21.12~H25.3		H4	後方スペースがないため
ホンダ	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25.12~		H4	光度不足のため
	N-BOX	JF1・2	H23.12~H29.8		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	フィット	GD1/2/3/4	H13.6~H19.9		H4	光軸調整困難のため
	バモス	HM1・2	H15.4~		H4	後方スペースがないため
	バモスホビオ	HM3・4、HJ1・2	H15.4~		H4	後方スペースがないため
	ライフ	JA4	H9.4~H10.9		H4	光度不足のため

## V-Angle TUFF 取付不可車種リスト

メーカー	車種	型式	年式	タイプ	適合形状	取付不可理由 及び 注意事項
マツダ	RX-7	FD3S	H3.12~H14.8		H4	後方スペースがないため
	AZオフロード	JM23W	H10.10~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	MPV	LWEW、LW5W	H11.6~H14.2		H4	ハイビームインジケータが点灯
		LWFW、LW3W	H14.3~H15.9		H4	ハイビームインジケータが点灯
		LW3W	H15.10~H18.1		H4	ハイビームインジケータが点灯
	キャロル	HB36S	H26.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	スクラムバン	DG64V系	H17.9~H27.2	バン	H4	後方スペースがないため
	スクラムワゴン	DG5#系	H11.12~H13.8	ワゴン	H4	後方スペースがないため
		DG6#系	H13.9~H17.8	ワゴン	H4	後方スペースがないため
		DG64W	H17.9~H27.2	ワゴン	H4	後方スペースがないため
	デミオ	DE系	H19.7~H26.8		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
		DJ系	H26.9~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ファミリアバン	Y12	H19.1~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
フレア	MJ34S	H24.10~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
プレマシー	CP8W、CPEW	H11.2~H17.1		H4	ハイビームインジケータが点灯	
ボンゴ	SK系	H11.6~	トラック・バン	H4	後方スペースがないため	
ミツビシ	ekスペース	B11A	H26.2~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ekワゴン	H81W	H13.10~H18.8		H4	後方スペースがないため
		H82W	H18.9~H25.5		H4	後方スペースがないため
		B11W	H25.6~		H4	後方スペースがないため
	タウンボックス	U6#W	H11.4~		H4	後方スペースがないため
		DS64W	H26.2~H27.3		H4	後方スペースがないため
	デリカD3	BM20	H23.10~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	デリカバン	SK##V	H11.10~H23.10		H4	後方スペースがないため
	パジェロ	V6・7#W	H11.9~H16.11		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	パジェロミニ	H5#A	H10.10~H20.8		H4	灯具特殊形状のため
	ミニカ	H4#A	H10.10~		H4	後方スペースがないため
	ミニキャブトラック	U6#T	H14.8~		H4	光度不足のため
	ミニキャブバン	U6#V	H14.8~		H4	光度不足のため
ミラージュ	A05A	H24.8~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
ランサーカーゴ	Y12	H20.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
ダイハツ	エッセ	L235S、L245S	H17.12~		H4	光度不足のため
	キャスト	LA250S・LA260S	H27.9~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ソニカ	L405S、L415S	H18.6~H21.4		H4	後方スペースがないため
	タント	L375・385S	H19.12~H25.9		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
		LA600・610S	H25.10~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ネイキッド	L750/760系	H11.11~H15.11		H4	ハイビームインジケータが点灯
	ハイゼットカーゴ	S32#系	H16.12~		H4	後方スペースがないため
	ハイゼットトラック	S500P、S510P	H26.9~		H4	後方スペースがないため
	ブーン	M30・31#系	H16.6~H22.1		H4	後方スペースがないため
		M700A・710A	H28.4~		H4	後方スペースがないため
	ブーンルミナス	M502・512G	H20.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	MAX	L95#系	H13.10~H17.11		H4	後方スペースがないため
	ミラ	L70#・L71#系	H10.10~H14.11		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
		L275・285S	H18.12~		H4	光度不足のため
	ミライース	LA300S・310S	H23.9~H29.4		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ミラココア	L675、685S	H24.4~H26.7		H4	光度不足のため
	ミラジーノ	L70#・71#系	H11.3~H16.10		H4	ハイビームインジケータが点灯
		L650・660S	H16.11~H20.12		H4	後方スペースがないため
ムーヴ	L15#、160系	H14.10~H18.9		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
	L175・185S	H18.10~H22.11		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
	LA150F・160F	H26.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
スバル	R2	RC1・2	H15.12~H22.3		H4	後方スペースがないため
	サンバー	TV/TW系	H11.2~H24.3	ワゴン・バン	H4	後方スペースがないため
	サンバートラック	TT	H14.9~H24.3		H4	後方スペースがないため
		S500J	H26.9~		H4	後方スペースがないため
	シフォン	L600F・610F	H28.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ジャスティ	M900A・M910A	H28.11~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	ステラ	LA150F・160F	H26.12~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	トレジア	NCP/NSP12#系	H23.11~		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
プレオプラス	LA300F・310F	H24.12~H29.5		H4	灯具特殊形状のため	

## V-Angle TUFF 取付不可車種リスト

メーカー	車種	型式	年式	タイプ	適合形状	取付不可理由 及び 注意事項
スズキ	アルト	HA25	H21.12～H26.11		H4	光度不足のため
		HA36S	H26.12～		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	アルトラパン	HE22S	H20.11～H27.5		H4	シェードに干渉するため
		HE33S	H27.6～		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	イグニス	FF21S	H28.1～		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	エブリィ	DA/DB52・62系	H11.1～H17.7	ワゴン	H4	後方スペースがないため
		DA64系	H17.8～H27.1	ワゴン・バン	H4	後方スペースがないため
		DA17系	H27.2～		H4	ゴムカバーが特殊形状のため
	エリオ	RA21S/RB21S/RC51S/RD51S系	H13.11～H19.7		H4	ダクトと干渉するため
	カルタス	GA～GD系	H10.5～H11.8		H4	後方スペースがないため
	キャリイ	DA63T	H17.8～H25.8		H4	光度不足のため
		DA16T	H25.9～		H4	後方スペースがないため
	Kei	HN11・12・21・22S	H10.10～H18.3		H4	ヘッドライト脱着作業が必要
	スイフト	ZC/ZD72S、ZC32S	H23.11～H28.11		H4	後方スペースがないため
	スプラッシュ	XB32S	H20.10～H26.8		H4	防水カバーと干渉
	スペーシア	MK32S	H25.3～H27.4		H4	光度不足のため
		MK42S	H27.5～		H4	光度不足のため
	セルボ	HG21S	H18.11～		H4	ゴムカバーが特殊形状のため
	ソリオ	MA15S	H23.1～H27.8		H4	シェードに干渉するため
	ツイン	EC22S	H15.1～H17.12		H4	後方スペースがないため
ワゴンR	MH34S・44S	H24.9～H28.1		H4	ヘッドライト脱着作業が必要	
	MH35S・55S	H29.2～		H4	後方スペースがないため	